

Środek czyszczący i odtłuszczający do wymienników ciepła, filtrów powietrza i innych urządzeń oraz powierzchni metalowych

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zakres stosowania

Preparat o działaniu czyszczącym i odtłuszczającym, przeznaczony do parowników, skraplaczy, filtrów powietrza, urządzeń rozdzielu powietrza, urządzeń mechanicznych oraz innych powierzchni metalowych.

Skutecznie, w ciągu kilku minut, usuwa oleje, smary, tłuszcze, okopcenia i kurz. Może być używany wewnątrz pomieszczeń.

Coil-Rite jest środkiem bezkwasowym i bezzadadowym, nie powoduje korozji, jest bezpieczny dla aluminium, miedzi, stali nierdzewnej i powierzchni malowanych. Z powodzeniem może być użyty do czyszczenia metalowych baterii wymienników, filtrów z sitem metalowym lub z włókna szklanego oraz innych elementów metalowych, na których nie można stosować środków kwasowych.

Przeznaczony do mycia nisko- lub wysokociśnieniowego.

Sposób użycia

1. Założyć ubranie ochronne
2. Rozcieńczyć z wodą w następujących proporcjach:
 - Bardzo brudne wymienniki i urządzenia: rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4.
 - Wszelkie filtry: 1 część preparatu na 5 części wody.
 - Czyszczenie serwisowe: 1 część Coil-Rite na 5-10 części wody.
3. Rozpylić przygotowany roztwór przy pomocy rozpylacza.
4. W miejscach bardzo zabrudzonych można użyć szczotki lub pędzla, aby przyspieszyć penetrację.
5. Po naniesieniu Coil-Rite, należy odczekać od 5 do 10 minut, a następnie spłukać. W przypadku parowników spłukiwanie nie jest konieczne, ponieważ brud i szlam spłynie wraz z kondensatem.
UWAGA! Z powierzchni malowanych i woskowanych należy spłukać Coil-Rite po 1 minucie, aby nie zetrzeć wosku i nie zmatowić farby.

Rozcieńczanie koncentratu Coil-Rite oraz uzyskiwane ilości gotowego środka:

Zastosowanie	Proporcja	Gotowy środek
Czyszczenie bardzo brudnych wymienników i urządzeń	1 : 4	19,0 l
Czyszczenie wszelkich filtrów	1 : 5	22,8 l
Czyszczenie serwisowe	od 1 : 5 do 1:10	22,8 - 41,8 l

Opakowania

Jednostkowe	Zbiorcze
Butla 3,8 l	4 szt.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje na temat właściwości oraz zagrożeń, jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.



Centrala:

51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel./fax 14 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl, www.wigmors.pl, www.czystyuklad.pl

Oddziały:

39-200 **Dębica**, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 **Gorzów Wlkp.**, ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl; 40-106 **Katowice**, ul. Węglowa 7, tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 **Koszalin**, ul. Gnieźnińska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 **Kraków**, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel. 12 446 45 45, krakow@wigmors.pl; 71-178 **Szczecin**, ul. Derdowskiego 8, tel./fax 91 489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 **Tarnów**, ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 **Wrocław**, ul. Szczęśliwa 44, tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl; 53-662 **Wrocław**, ul. Śródkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl